




La sincope in pazienti portatori di devices

Emoclinic Symposium –
Sulle sponde del Ticino
Dr. NC. Dajelli Ermolli

Tipi di device




Come funziona l'elettrocatteter

- *Sensing*
- *Pacing*
- *Impedenza*




Sensing



OVERSENSISING



UNDERSENSING



Pacing



Impedenza

ALTA IMPEDENZA




Conductor failure, impedance $>2500 \text{ Ohm}$




BASSA IMPEDENZA




Insulation defect, Impedance $<300 \text{ Ohm}$





SVC Defibrillation Impedance


At Implant	54 ohms	Highest	>200 ohms
Last	>200 ohms	Lowest	51 ohms



Cause di sincopi


- Problemi di interpretazione (sensing)
- Problemi di cattura (pacing)
- Cause non device correlate
- Pseudomalfunzionamenti

Deficit di sensing




la situazione più delicata si realizza se l'attività evocata dal PM con problemi di "undersensing", coincide con un periodo di elevata vulnerabilità ventricolare: in questo caso è possibile il rischio d'induzione di tachiaritmie ventricolari sincopali

Oversensing




Oversensing con ICD



All'apertura della tasca e all'estrazione dell'ICD non si evidenziavano lesioni del tratto visibile del catetere cavale né del catetere ventricolare, a livello sia dei connettori sia della guaina esterna in poliuretano: il catetere ventricolare veniva, quindi, disconnesso e alle misurazioni elettriche si registrava una bassa impedenza di stimolazione tra anello e coil di defibrillazione, come da cattivo isolamento tra queste due strutture.


Frattura del coil di ICD



Cause di sincopi


- Problemi di interpretazione (sensing)
- **Problemi di cattura (pacing)**
- Cause non device correlate
- Pseudomalfunzionamenti

Deficit di pacing



Molti fattori interferiscono sulla soglia di pacing: farmaci antiaritmici, attività fisica, postura, periodo della giornata e comorbidità

Deficit di pacing



Soglia pacing e farmaci

Vaughan Williams classification	Anti-arrhythmic drugs	Effect for pacing threshold
I a	quinidine	↑
	procainamide	↑ ~ ↑ ↑
	ajmaline	↑
	disopyramide	↑
	cibenzoline	↑ ↑
	pirmenol	↑ ~ ↑ ↑ (?)
I b	aprinidine	↑
	lidocaine	→
	phenytoin	→
	mexiletine	↑
I c	propafenone	↑ ↑ ↑
	pilsicainide	↑ ↑ ↑
	flecainide	↑ ↑ ↑
II	propranolol	→
III	amiodarone	→
	sotalol	→
IV	verapamil	→
—	digitalis	→ ~ ↓

↓ : decrease, → : no change, ↑ : increase

Figure 1 Effects of anti-arrhythmic drugs for pacing threshold


Table 1 Effects of anti-arrhythmic drugs for defibrillation threshold

increase	no change	decrease
amiodarone (chronic stage)	β blocker	amiodarone (acute stage)
atropine	disopyramide	sotalol
diltiazem	procainamide	nifekalant
verapamil	propafenone	
flecainide		

J Arrhythmia Vol 27 No 3 2011

Alle origini del fiume Ticino

Deficit di pacing on-off



In taluni casi la riprogrammazione della modalità di stimolazione da bipolare in unipolare consente in genere una soluzione temporanea del problema

Per ovviare alla rottura definitiva dell'elettrocatteter è in genere necessario effettuare il reimpianto di nuovo elettrocatteter il prima possibile

Mono o bipolare?

Elettrodo Distale

a Vite



Elettrodo Proximale

Figura 5. Fissazione Attiva a Vite esposta.





Fig. 6. Elettrocatteter bipolare Atriale a Fissazione Passiva preformato a J.

Unipolare

Bipolare

Pacemaker nuovo ma elettrodi?



Impianto nel 1990


1a sostituzione nel 1998

2a sostituzione nel 2004



3a sostituzione nel 2010

*Gli elettrodi di
che anno sono?*


Twiddler's Syndrome





A. Fluoroscopy image during ICD implantation.



B and C. Chest radiograms obtained immediately after ICD implantation. Posteroanterior (C) and lateral (B) view.




D. Chest radiogram (posteroanterior view) shows displacement of the ventricular lead around the generator.



E and F. Magnified image focused on the generator, after lead displacement (E) and immediately after ICD implantation (F). Compared with panel F, there has been a reversal from left to right in panel E, which suggests extreme rotation and flipping-over of the generator. Red arrow indicates SVC coil and blue arrow indicates RV coil.

← SVC coil ← RV coil



Twiddler's Syndrome



Cause di sincopi

- Problemi di interpretazione (sensing)
- Problemi di cattura (pacing)
- **Cause non device correlate**
- Pseudomalfunzionamenti

Sincopi da tachiaritmie



Interferenze ambientali



Interferenze domestiche




TABELLA I

Intensità di campo magnetico per i comuni elettrodomestici espressa in funzione della distanza. Per ogni elettrodomestico sono indicati i valori a 3 cm, 30 cm e 100 cm di distanza


Elettrodomestici	3 cm	30 cm	100 cm
Lavatrice	0,8-50	0,15-3	0,01-0,15
Lavastoviglie	3,5-20	0,6-3	0,01-0,15
Trapano elettrico	400-800	2-3,5	0,08-0,2
Lampada da tavolo	40-400	0,5-2	0,02-0,25
Robot da cucina	60-700	0,6-10	0,02-0,25
Asciugacapelli	6-2000	<0,01-1	<0,01-0,3
Ferro da stiro	8-30	0,12-0,3	0,01-0,025
Forno a microonde	75-2000	4-5	0,25-0,6
Forno elettrico	1-50	0,15-0,5	0,01-0,04
Frigorifero	0,5-1,7	0,01-0,25	<0,01
Televisore	25-50	0,04-2	<0,01-0,15
Rasoio elettrico	15-1500	0,06-7	<0,01-0,3

Interferenze mediche


TENS



RMN



Ionoforesi



Interferenza da ionoforesi con riconoscimento inappropriato di FV ed erogazione di shock inappropriato

Cause di sincopi


- Problemi di interpretazione (sensing)
- Problemi di cattura (pacing)
- Cause non device correlate
- **Pseudomalfunzionamenti**

Pseudomalfunzionamenti

- Crosstalking
- Runaway pacemaker
- Switch
- Sincopi da sforzo

Alle origini del fiume Ticino


Cross-talking A-V



Case Report


Atrioventricular Inhibition in a I

Neither prolongation of the ventricular blanking period to 85 ms nor decreasing atrial output to 1.0 V at 0.5 ms could eliminate cross-talk sensing [3]. Finally, cross-talk sensing disappeared after programming right-ventricular sensitivity from nominal to the least sensitive setting (Figure 3). Proper sensing during intrinsic rhythm and ventricular fibrillation during DFT testing was confirmed at this sensitivity setting.




The figure consists of two panels of electrophysiological recordings. The top panel shows recordings from -24 to -18 seconds, with a vertical dashed line at -18.9 seconds labeled 'Onset'. The bottom panel shows recordings from -18 to -12 seconds. Both panels include four traces: A (Atrial Fibrillation), VD (Ventricular Defibrillation), FF (Fast Forward), and A (Atrial Fibrillation). The x-axis is labeled 'Tempo (secondi)' and the y-axis is labeled 'BIOTRONIK'.

Runaway estinto...



*Episodi di rapido pacing a 2000 bpm con
ridotta intensità di pacing*

Undersensing aritmie SV



Undersensing aritmie SV

Sincope per:

- Cardiopatie che risentono della FC
- Upper-rate del device non adattato all'età e alla cardiopatia
- 130 bpm a 60 aa (81% FCMT)
A 90 aa (144% FCMT)


Inadeguato cronotropismo +/-

Istogrammi




Penultimo azz.
N/R giorno(i)

Attività Atriale



Attività Ventricolare



Prima dell'ultima sessione

dal 05-Dec-2014 al 09-Jan-2015
35 giorni

VP totale	31.9%
AS-VS	22.7%
AS-VP	< 0.1%
AP-VS	45.3%
AP-VP	31.9%



Da ult. sess.

dal 09-Jan-2015 al 02-Jul-2015
6 mesi

VP totale	32.8%
AS-VS	24.8%
AS-VP	< 0.1%
AP-VS	42.3%
AP-VP	32.8%



Atriale

% di tempo



Ventricolare

% di tempo






Non serve molto...

*Serve la preparazione di un
possessore di un Samsung*

*...
... e la pazienza di un
giocatore di Risiko*

Interferenze elettromagnetiche



Cross-talking A-V???

